ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалидов общественного здания

Наименование объекта	*Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента»*
Фактический адрес	*188540, г Сосновый Бор. ул .Соколова д. 6*
Юридический адрес	*188540, г Сосновый Бор. ул .Соколова д. 6*
Округ, район	*Ленинградская область*
Телефон/ E-mail	*813 69 2-74-07/juventa@sbor.net*
Вид деятельности	*дополнительное образование*
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	*Комитет образования администрации Сосновоборского городского круга*
Форма собственности объекта	Муниципальная
Размещение объекта (все здание, часть здания, здание жилое или нежилое, этажи, на которых оказываются услуги)	
Количество и назначение входов	1 главный, 4 дополнительных
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	45
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	Нет
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	Нет
Возможность дистанционного обслуживания	Да

1. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов			
	К (на кресле-коляске)	**О** (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	**С** (с нарушением зрения)	**Г** (с нарушением слуха)
Территория объекта	ДП-В	ДП-В	ДП-В	ДЧ-И
Входная группа	ДП-В	ДП-В	ДЧ-И	ДЧ-И
Пути движения	ВДН	ДЧ-И	ВДН	ВДН
Зона оказания услуги	ВДН	ВДН	ВДН	ВДН
Санитарно-бытовые помещения	Х	Х	ДЧ-И	ДЧ-И

2. Доступность объекта для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов			
	К	**О**	**С**	**Г**
Доступность объекта	ВДН	ВДН	ВДН	ВДН
Доступность услуги	Х	Х	Х	Х
Доступность итоговая	ВДН			

3. Рекомендации по адаптации основных функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	**Рекомендации по адаптации объекта***
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нанести тактильные указатели на дорожках
Вход (входы) в здание	В рамках капитального ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	Технические решения не возможны
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Технические решения не возможны
Санитарно-гигиенические помещения	Технические решения не возможны
Все зоны и участки объекта в целом	Технические решения не возможны

* указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

4. Планируемый период проведения работ по адаптации. В рамках капитального ремонта здания

5. Ожидаемый результат (по состоянию доступности)
после выполнения работ по адаптации: Доступно полностью, избирательно

Паспорт сформирован на основании Анкеты обследования от «11» февраля 20 26 г.,

Дата составления паспорта « 11 » февраля 20 26 г.

Директор МБОУДО ДДЮТиЭ «Ювента» А.П. Маханьков

М.П.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "ЮВЕНТА", Маханьков Александр Павлович, Директор

13.02.26 12:16 (MSK)

Сертификат 476BE2E991E48B05772355A0865578E4
Действует с 03.04.25 по 27.06.26

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского и юношеского туризма и экскурсий «Ювента»
Фактический адрес	188540, г Сосновый Бор. ул .Соколова д. 6
телефон	8813 69 2-74-07,e-mail: juventa@sbor.net
Ведомственная принадлежность	*Комитет образования администрации Сосновоборского городского круга*
Вид деятельности	*дополнительное образование*
Форма собственности объекта	*муниципальная*
Объем предоставляемых услуг	(количество обслуживаемых посетителей/день, 45 вместимость 47
Размещение объекта	отдельно стоящее здание; здание нежилое
	этажи, на которых оказываются услуги населению 1 этаж
Количество и назначение входов	1 главный, 4 дополнительных
Год постройки	1964
Год последней реконструкции	1974

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	**500**	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	**автобус №1,3,4,5,7,11.Остановка СКК «Малахит»**
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	нет
Наземные тактильные указатели препятствиями	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	есть, нет		

Наименование элементов объекта	**Фактическая величина**	**Итоговое заключение о степени адаптации**	**Примечание**	**Условия при полной**	**Условия при частичной доступности**	**Категории**

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "ЮВЕНТА", Маханьков Александр Павлович, Директор
13.02.26 12:15 (MSK) Сертификат 476BF2E991E48B05772355A0865578E4 Действителен с 03.07.25 по 27.09.26

	наличие			**доступности**		**инва-лидов**
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,2м	не требуется		0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	отсутствует	установить		Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии)						
*Расстояние до входа в здание	100м			50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машино-мест для инвалидов	2			5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	3,5м			3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	5м			5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	отсутствуют			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие	С
- *места отдыха	отсутствует			Имеются		К, О
Открытая лестница (лестница на рельефе территории):						
- высота подъема справочно	0					
Пандус на рельефе						
- высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	0			0,8 м и менее	не учитывается	К
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "ЮВЕНТА", Маханьков Александр Павлович, Директор

13.02.26 12:15 (MSK)

Сертификат 476BE2E991E48B05772355A0865578E4
Действует с 03.04.25 по 27.06.26

Высота площадки Справочно	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. – При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. – При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать. – Лестница отсутствует, ограждение площадки и поручни на пандусе не требуются.					
Габариты площадки (ширина) **с пандусом**	В наличии			1,5 м и более, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	К
Габариты площадки (глубина) **с пандусом**	-			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) **без пандуса**	3м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина**) без пандуса**	2м			Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	менее 0,45м			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	в наличие			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	В наличии			Наличие		Г
Лестница наружная						
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша	отсутствует			Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней	отсутствует			Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон	В наличии			Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не	О, С

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "ЮВЕНТА", Маханьков Александр Павлович
Директор
13.02.26 12:15 (MSK)
Сертификат 476BE2E991E48B05772355A0865578E4
Действует с 03.04.25 по 27.06.26

				высоте крыльца менее 0,45 м	более 16,5%	
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	В наличии			1,5х 1,5 м		
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	не требуется			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
***Звуковой маяк у входа**	В наличии			Имеется		С
Тамбур						
Глубина	2м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,2м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	да					
- ширина дверного проема в свету	1,2м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	0,025 м и менее			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Санузел для посетителей	имеется			Имеется		Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	отсутствует			Имеется	-	
Кабины для инвалидов:	отсутствует					

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

– на путях передвижения – Привести в соответствии с требованиями в период капитального ремонта
– в зоне оказания услуги - Привести в соответствии с требованиями в период капитального ремонта
– в санитарных помещениях – Привести в соответствии с требованиями в период капитального ремонта
–

Ответственный за проведение обследования объекта: Директор МБОУДО ДДЮтиЭ «Ювента»

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДОМ ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТУРИЗМА И ЭКСКУРСИЙ "ЮВЕНТА", Маханьков Александр Павлович, Директор
13.02.26 12:15 (MSK)
Сертификат 476BE2E991E48B05772355A0865578E4
Действует с 03.04.25 по 27.06.26